



adeguamento antisismico della Scuola Vittorio Veneto in Sorrento (NA)




stralcio di carpenteria delle chiodature orizzontali




stralcio di carpenteria delle chiodature verticali



sezione chiodature verticali al cordolo



sezione chiodature orizzontali



disposizione planimetrica delle chiodature verticali nel cordolo