


disposizione delle chiodature

Condominio in Napoli alla Via Discesa Coroglio 85 Lavori di manutenzione - 2014/2015



le perforazioni



pulizia del foro dalle polveri

inserimento della malta nel paletto "PERFO"



inserimento del paletto
"PERFO" nel foro

