

Condominio in Napoli alla Via Discesa Coroglio 85  
Lavori di manutenzione - 2014/2015



inserimento del paletto "PERFO" nel foro



paletto "PERFO" inserito



lesioni nella scala



lesioni nella scala



inserimento dell'armatura nel "PERFO"



chiodatura completa con il completo  
inserimento della barra nel PERFO



chiodature su lesioni nella scala sarcite