

Condominio in Napoli alla Via Discesa Coroglio 85  
Lavori di manutenzione - 2014/2015



intonaco e cornici rimossi; gattoni smontati  
fregi restaurati e stuccati, cornici ricostruite



tracciamento ed armatura delle cornici



cornici ricostruite e fregi restaurati



le forme  
in legno  
delle cornici



verticale finita  
con fregi  
e cornici

